



检验检测报告

万润环检（2019）检字第 2019100302 号

项目名称：浙江中誉五金有限公司土壤自行监测

委托单位：浙江中誉五金有限公司

海宁万润环境检测有限公司

Haining Wanrun Environmental Testing Limited company

说 明

- 一、 本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖本公司红色检验检测报告专用章及骑缝章无效；
- 二、 本报告部分复制，或完整复制后未加盖本公司红色检验检测报告专用章均无效；
- 三、 未经同意本报告不得用于广告宣传；
- 四、 由委托方送样送检的样品，本报告只对来样负责；
- 五、 本公司负有对所有原始记录及相关资料的保密和保管责任。

海宁万润环境检测有限公司

地址：海宁市海宁经济开发区双联路 128 号 5 号创业楼 5 楼

邮编：314400

电话：0573-80776088

传真：0573-80776068

邮箱：57887520@qq.com

委托方名称: 浙江中誉五金有限公司 委托方地址: 桐乡市河山镇工业区

被检测单位: 浙江中誉五金有限公司 被检测方地址: 桐乡市河山镇工业区

委托日期: 2019-09-17 检测类别: 委托检测 样品类别: 土壤 样品性状: 见结果表

检测人员: 张瑜栋、汤瑞芬、张晨、朱哲彦等 采样日期: 2019-10-14、2019-10-21

采样地点: 桐乡市河山镇工业区 检测日期: 2019-10-21~2019-10-29

检测地点: 海宁市海宁经济开发区双联路 128 号 5 号创业楼 5 楼

检测方法依据见下表:

| 检测类别 | 检测项目 | 检测方法来源 |
|------|---------|---|
| 土壤 | pH 值 | 土壤 pH 的测定 NY/T 1377-2007 |
| | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014 |
| | 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 |
| | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 |
| | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 |
| | 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 |
| | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分: 土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 |
| | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分: 土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 |
| | 总石油烃 | 土壤中石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)含量的测定 气相色谱法 ISO 16703:2011 |
| | 挥发性有机物 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |
| | 半挥发性有机物 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |
| 地下水 | pH 值 | 便携式 pH 计法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局(2002 年) |
| | 钾 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989 |
| | 钙 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989 |
| | 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989 |
| | 镁 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989 |
| | 碳酸根 | 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局(2002 年) |
| | 碳酸氢根 | 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局(2002 年) |
| | 氯离子 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989 |

| 检测类别 | 检测项目 | 检测方法来源 |
|------|--------------------------------------|---|
| 地下水 | 硫酸根 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行) HJ/T 342-2007 |
| | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 |
| | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
| | 溶解性总固体 | 重量法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局(2002年) |
| | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987 |
| | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行) HJ/T 342-2007 |
| | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989 |
| | 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987 |
| | 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行) HJ/T 346-2007 |
| | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 |
| | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 |
| | 铅 | 石墨炉原子吸收法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局(2002年) |
| | 镉 | 石墨炉原子吸收法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局(2002年) |
| | 铜 | 石墨炉原子吸收法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局(2002年) |
| | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 |
| | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |
| 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | |
| 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | |

检测设备名称及编号见下表:

| 检测类别 | 检测项目 | 检测设备名称及编号 |
|------|------|------------------------------------|
| 土壤 | pH 值 | pH 计 FE28 (编号: Y1005) |
| | 铜 | 原子吸收分光光度计 Agilent 240F (编号: Y1024) |
| | 铅 | 原子吸收分光光度计 Agilent 240F (编号: Y1024) |
| | 镉 | 原子吸收分光光度计 Agilent 240F (编号: Y1024) |
| | 镍 | 原子吸收分光光度计 Agilent 240F (编号: Y1024) |
| | 汞 | 原子荧光分光光度计 AFS-933 (编号: Y1013) |
| | 砷 | 原子荧光分光光度计 AFS-933 (编号: Y1013) |

| 检测类别 | 检测项目 | 检测设备名称及编号 |
|------|--------|-------------------------------------|
| 土壤 | 六价铬 | 原子吸收分光光度计 Agilent 240F (编号: Y1024) |
| 地下水 | pH 值 | 便携式酸度计 PHBJ-260 (编号: Y1066) |
| | 钾 | 原子吸收分光光度计 Agilent 240FS (编号: Y1024) |
| | 钙 | 原子吸收分光光度计 Agilent 240FS (编号: Y1024) |
| | 钠 | 原子吸收分光光度计 Agilent 240FS (编号: Y1024) |
| | 镁 | 原子吸收分光光度计 Agilent 240FS (编号: Y1024) |
| | 碳酸根 | 50ml 白色酸式滴定管 (编号: H15006) |
| | 碳酸氢根 | 50ml 白色酸式滴定管 (编号: H15006) |
| | 氯离子 | 酸式滴定管 棕色 50ml (编号: H15009) |
| | 硫酸根 | 紫外可见分光光度计 TU-1810PC (编号: Y1010) |
| | 溶解性总固体 | 电子分析天平 ME204 (编号: Y1001) |
| | 氨氮 | 紫外可见分光光度计 TU-1810PC (编号: Y1010) |
| | 硝酸盐氮 | 紫外可见分光光度计 TU-1810PC (编号: Y1010) |
| | 亚硝酸盐氮 | 紫外可见分光光度计 TU-1810PC (编号: Y1010) |
| | 总硬度 | 50ml 白色酸式滴定管 (编号: H15006) |
| | 高锰酸盐指数 | 25ml 全自动滴定管 棕色 (编号: H15001) |
| | 硫酸盐 | 紫外可见分光光度计 TU-1810PC (编号: Y1010) |
| | 氯化物 | 酸式滴定管 棕色 50ml (编号: H15009) |
| | 砷 | 原子荧光分光光度计 AFS-933 (编号: Y1013) |
| | 汞 | 原子荧光分光光度计 AFS-933 (编号: Y1013) |
| | 铁 | 原子吸收分光光度计 Agilent 240F (编号: Y1024) |
| 地下水 | 锰 | 原子吸收分光光度计 Agilent 240F (编号: Y1024) |
| | 铅 | 原子吸收分光光度计 Agilent 240F (编号: Y1024) |
| | 镉 | 原子吸收分光光度计 Agilent 240F (编号: Y1024) |
| | 铜 | 原子吸收分光光度计 Agilent 240F (编号: Y1024) |
| | 锌 | 原子吸收分光光度计 Agilent 240F (编号: Y1024) |
| | 六价铬 | 可见分光光度计 722S (编号: Y1008) |

检测结果：见下表 1-表 8

表 1: 2019 年 10 月 14 日浙江中誉五金有限公司土壤检测结果表

pH 值: 无量纲; 单位: mg/kg

| 采样点名称 | 1 号采样点 | | |
|---------------|---|------------------------|------------------------|
| 经纬度 | E: 120° 22' 17.00" N: 30° 38' 01.42" | | |
| 外观 | 深棕色 | 深黄色 | 棕色 |
| 采样断面深度 | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |
| 土壤类型 | 黏土 | 黏土 | 黏土 |
| 母质类型 | 运积母质 | 运积母质 | 运积母质 |
| 项目 | 结果 | 结果 | 结果 |
| pH 值 | 8.24 | 8.17 | 8.26 |
| 六价铬 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 铜 | 32.5 | 21.2 | 25.2 |
| 铅 | 45.8 | 33.2 | 42.8 |
| 镉 | 0.288 | 0.096 | 0.098 |
| 镍 | 34.8 | 39.6 | 46.0 |
| 汞 | 0.455 | 0.442 | 0.442 |
| 砷 | 11.3 | 11.1 | 7.10 |
| 总石油烃* | 28* | 10* | 16* |
| 四氯化碳* | 0.0081* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 氯仿* | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} |
| 氯甲烷* | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} |
| 1,1-二氯乙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 1,2-二氯乙烷* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 1,1-二氯乙烯* | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} |
| 顺-1,2-二氯乙烯* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 反-1,2-二氯乙烯* | <1.4×10 ^{-3*} | <1.4×10 ^{-3*} | <1.4×10 ^{-3*} |
| 二氯甲烷* | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} |
| 1,2-二氯丙烷* | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} |
| 1,1,1,2-四氯乙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 1,1,2,2-四氯乙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |

| 采样点名称 | 1 号采样点 | | |
|-------------|---|------------------------|------------------------|
| 经纬度 | E: 120° 22' 17.00" N: 30° 38' 01.42" | | |
| 外观 | 深棕色 | 深黄色 | 棕色 |
| 采样断面深度 | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |
| 土壤类型 | 黏土 | 黏土 | 黏土 |
| 母质类型 | 运积母质 | 运积母质 | 运积母质 |
| 项目 | 结果 | 结果 | 结果 |
| 四氯乙烯* | <1.4×10 ^{-3*} | <1.4×10 ^{-3*} | <1.4×10 ^{-3*} |
| 1,1,1-三氯乙烷* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 1,1,2-三氯乙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 三氯乙烯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 1,2,3-三氯丙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 氯乙烯* | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} |
| 苯* | <1.9×10 ^{-3*} | <1.9×10 ^{-3*} | <1.9×10 ^{-3*} |
| 氯苯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 1,2-二氯苯* | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} |
| 1,4-二氯苯* | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} |
| 乙苯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 苯乙烯* | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} |
| 甲苯* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 间二甲苯+对二甲苯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 邻二甲苯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 硝基苯* | <0.09* | <0.09* | <0.09* |
| 2-氯酚* | <0.06* | <0.06* | <0.06* |
| 苯并(a)蒽* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 苯并(a)芘* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 苯并(b)荧蒽* | <0.2* | <0.2* | <0.2* |
| 苯并(k)荧蒽* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 蒎* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 二苯并(a,h)蒽* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |

| 采样点名称 | 1 号采样点 | | |
|----------------|---|----------|----------|
| 经纬度 | E: 120° 22' 17.00" N: 30° 38' 01.42" | | |
| 外观 | 深棕色 | 深黄色 | 棕色 |
| 采样断面深度 | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |
| 土壤类型 | 黏土 | 黏土 | 黏土 |
| 母质类型 | 运积母质 | 运积母质 | 运积母质 |
| 项目 | 结果 | 结果 | 结果 |
| 茚并(1,2,3-cd)芘* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 萘* | <0.09* | <0.09* | <0.09* |
| 苯胺* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |

表 2: 2019 年 10 月 14 日浙江中誉五金有限公司土壤检测结果表

pH 值: 无量纲; 单位: mg/kg

| 采样点名称 | 2 号采样点 | | |
|--------|---|------------------------|------------------------|
| 经纬度 | E: 120° 22' 17.23" N: 30° 38' 04.67" | | |
| 外观 | 深棕色 | 深黄色 | 棕色 |
| 采样断面深度 | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |
| 土壤类型 | 黏土 | 黏土 | 黏土 |
| 母质类型 | 运积母质 | 运积母质 | 运积母质 |
| 项目 | 结果 | 结果 | 结果 |
| pH 值 | 8.16 | 8.14 | 8.22 |
| 六价铬 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 铜 | 31.4 | 34.0 | 35.9 |
| 铅 | 31.7 | 43.8 | 80.6 |
| 镉 | 0.236 | 0.161 | 0.220 |
| 镍 | 48.9 | 47.8 | 68.3 |
| 汞 | 0.439 | 0.269 | 0.429 |
| 砷 | 14.1 | 12.6 | 17.8 |
| 四氯化碳* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |

| 采样点名称 | 2 号采样点 | | |
|---------------|---|------------------------|------------------------|
| 经纬度 | E: 120° 22' 17.23" N: 30° 38' 04.67" | | |
| 外观 | 深棕色 | 深黄色 | 棕色 |
| 采样断面深度 | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |
| 土壤类型 | 黏土 | 黏土 | 黏土 |
| 母质类型 | 运积母质 | 运积母质 | 运积母质 |
| 项目 | 结果 | 结果 | 结果 |
| 氯仿* | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} |
| 氯甲烷* | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} |
| 1,1-二氯乙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 1,2-二氯乙烷* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 1,1-二氯乙烯* | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} |
| 顺-1,2-二氯乙烯* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 反-1,2-二氯乙烯* | <1.4×10 ^{-3*} | <1.4×10 ^{-3*} | <1.4×10 ^{-3*} |
| 二氯甲烷* | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} |
| 1,2-二氯丙烷* | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} |
| 1,1,1,2-四氯乙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 1,1,2,2-四氯乙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 四氯乙烯* | <1.4×10 ^{-3*} | <1.4×10 ^{-3*} | <1.4×10 ^{-3*} |
| 1,1,1-三氯乙烷* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 1,1,2-三氯乙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 三氯乙烯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 1,2,3-三氯丙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 氯乙烯* | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} |
| 苯* | <1.9×10 ^{-3*} | <1.9×10 ^{-3*} | <1.9×10 ^{-3*} |
| 氯苯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 1,2-二氯苯* | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} |
| 1,4-二氯苯* | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} |
| 乙苯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 苯乙烯* | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} |

| 采样点名称 | 2 号采样点 | | |
|----------------|---|------------------------|------------------------|
| 经纬度 | E: 120° 22' 17.23" N: 30° 38' 04.67" | | |
| 外观 | 深棕色 | 深黄色 | 棕色 |
| 采样断面深度 | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |
| 土壤类型 | 黏土 | 黏土 | 黏土 |
| 母质类型 | 运积母质 | 运积母质 | 运积母质 |
| 项目 | 结果 | 结果 | 结果 |
| 甲苯* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 间二甲苯+对二甲苯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 邻二甲苯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 硝基苯* | <0.09* | <0.09* | <0.09* |
| 2-氯酚* | <0.06* | <0.06* | <0.06* |
| 苯并(a)蒽* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 苯并(a)芘* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 苯并(b)荧蒽* | <0.2* | <0.2* | <0.2* |
| 苯并(k)荧蒽* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 蒽* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 二苯并(a,h)蒽* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 茚并(1,2,3-cd)芘* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 萘* | <0.09* | <0.09* | <0.09* |
| 苯胺* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |

表 3: 2019 年 10 月 14 日浙江中誉五金有限公司土壤检测结果表

pH 值: 无量纲; 单位: mg/kg

| 采样点名称 | 3 号采样点 | | |
|--------|---|----------|----------|
| 经纬度 | E: 120° 22' 20.05" N: 30° 38' 04.38" | | |
| 外观 | 深棕色 | 深黄色 | 棕色 |
| 采样断面深度 | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |
| 土壤类型 | 黏土 | 黏土 | 黏土 |

| 母质类型 | 运积母质 | 运积母质 | 运积母质 |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 项目 | 结果 | 结果 | 结果 |
| pH 值 | 8.05 | 7.92 | 7.88 |
| 六价铬 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 铜 | 29.6 | 28.1 | 33.8 |
| 铅 | 30.0 | 43.1 | 27.7 |
| 镉 | 0.140 | 0.134 | 0.125 |
| 镍 | 51.4 | 52.6 | 61.1 |
| 汞 | 0.383 | 0.341 | 0.359 |
| 砷 | 6.38 | 10.2 | 7.88 |
| 四氯化碳* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 氯仿* | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} |
| 氯甲烷* | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} |
| 1,1-二氯乙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 1,2-二氯乙烷* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 1,1-二氯乙烯* | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} |
| 顺-1,2-二氯乙烯* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 反-1,2-二氯乙烯* | <1.4×10 ^{-3*} | <1.4×10 ^{-3*} | <1.4×10 ^{-3*} |
| 二氯甲烷* | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} |
| 1,2-二氯丙烷* | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} |
| 1,1,1,2-四氯乙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 1,1,2,2-四氯乙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 四氯乙烯* | <1.4×10 ^{-3*} | <1.4×10 ^{-3*} | <1.4×10 ^{-3*} |
| 1,1,1-三氯乙烷* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 1,1,2-三氯乙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 三氯乙烯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 1,2,3-三氯丙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 氯乙烯* | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} |
| 苯* | <1.9×10 ^{-3*} | <1.9×10 ^{-3*} | <1.9×10 ^{-3*} |
| 氯苯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |

| 采样点名称 | 3 号采样点 | | |
|----------------|---|------------------------|------------------------|
| 经纬度 | E: 120° 22' 20.05" N: 30° 38' 04.38" | | |
| 外观 | 深棕色 | 深黄色 | 棕色 |
| 采样断面深度 | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |
| 土壤类型 | 黏土 | 黏土 | 黏土 |
| 母质类型 | 运积母质 | 运积母质 | 运积母质 |
| 项目 | 结果 | 结果 | 结果 |
| 1,2-二氯苯* | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} |
| 1,4-二氯苯* | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} |
| 乙苯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 苯乙烯* | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} |
| 甲苯* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 间二甲苯+对二甲苯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 邻二甲苯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 硝基苯* | <0.09* | <0.09* | <0.09* |
| 2-氯酚* | <0.06* | <0.06* | <0.06* |
| 苯并(a)蒽* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 苯并(a)芘* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 苯并(b)荧蒽* | <0.2* | <0.2* | <0.2* |
| 苯并(k)荧蒽* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 蒽* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 二苯并(a,h)蒽* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 茚并(1,2,3-cd)芘* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 萘* | <0.09* | <0.09* | <0.09* |
| 苯胺* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |

表 4: 2019 年 10 月 14 日浙江中誉五金有限公司土壤检测结果表

pH 值: 无量纲; 单位: mg/kg

| 采样点名称 | 4 号采样点 | | |
|---------------|---|------------------------|------------------------|
| 经纬度 | E: 120° 22' 17.94" N: 30° 38' 01.90" | | |
| 外观 | 深棕色 | 深黄色 | 棕色 |
| 采样断面深度 | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |
| 土壤类型 | 黏土 | 黏土 | 黏土 |
| 母质类型 | 运积母质 | 运积母质 | 运积母质 |
| 项目 | 结果 | 结果 | 结果 |
| pH 值 | 7.77 | 7.64 | 7.82 |
| 六价铬 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 铜 | 28.8 | 29.7 | 15.9 |
| 铅 | 31.4 | 42.4 | 14.1 |
| 镉 | 0.110 | 0.172 | 0.046 |
| 镍 | 52.9 | 58.0 | 48.6 |
| 汞 | 0.486 | 0.463 | 0.368 |
| 砷 | 14.4 | 9.95 | 8.98 |
| 四氯化碳* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 氯仿* | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} |
| 氯甲烷* | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} |
| 1,1-二氯乙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 1,2-二氯乙烷* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 1,1-二氯乙烯* | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} |
| 顺-1,2-二氯乙烯* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 反-1,2-二氯乙烯* | <1.4×10 ^{-3*} | <1.4×10 ^{-3*} | <1.4×10 ^{-3*} |
| 二氯甲烷* | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} |
| 1,2-二氯丙烷* | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} |
| 1,1,1,2-四氯乙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 1,1,2,2-四氯乙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 四氯乙烯* | <1.4×10 ^{-3*} | <1.4×10 ^{-3*} | <1.4×10 ^{-3*} |

| 采样点名称 | 4 号采样点 | | |
|----------------|---|------------------------|------------------------|
| 经纬度 | E: 120° 22' 17.94" N: 30° 38' 01.90" | | |
| 外观 | 深棕色 | 深黄色 | 棕色 |
| 采样断面深度 | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |
| 土壤类型 | 黏土 | 黏土 | 黏土 |
| 母质类型 | 运积母质 | 运积母质 | 运积母质 |
| 项目 | 结果 | 结果 | 结果 |
| 1,1,1-三氯乙烷* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 1,1,2-三氯乙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 三氯乙烯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 1,2,3-三氯丙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 氯乙烯* | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} |
| 苯* | <1.9×10 ^{-3*} | <1.9×10 ^{-3*} | <1.9×10 ^{-3*} |
| 氯苯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 1,2-二氯苯* | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} |
| 1,4-二氯苯* | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} |
| 乙苯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 苯乙烯* | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} |
| 甲苯* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 间二甲苯+对二甲苯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 邻二甲苯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 硝基苯* | <0.09* | <0.09* | <0.09* |
| 2-氯酚* | <0.06* | <0.06* | <0.06* |
| 苯并(a)蒽* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 苯并(a)芘* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 苯并(b)荧蒽* | <0.2* | <0.2* | <0.2* |
| 苯并(k)荧蒽* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 蒎* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 二苯并(a,h)蒽* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 茚并(1,2,3-cd)芘* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |

| | | | |
|--------|---|----------|----------|
| 采样点名称 | 4 号采样点 | | |
| 经纬度 | E: 120° 22' 17.94" N: 30° 38' 01.90" | | |
| 外观 | 深棕色 | 深黄色 | 棕色 |
| 采样断面深度 | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |
| 土壤类型 | 黏土 | 黏土 | 黏土 |
| 母质类型 | 运积母质 | 运积母质 | 运积母质 |
| 项目 | 结果 | 结果 | 结果 |
| 萘* | <0.09* | <0.09* | <0.09* |
| 苯胺* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |

表 5：2019 年 10 月 14 日浙江中誉五金有限公司土壤检测结果表

pH 值：无量纲；单位：mg/kg

| | | | |
|--------|---|------------------------|------------------------|
| 采样点名称 | 5 号采样点 | | |
| 经纬度 | E: 120° 22' 15.60" N: 30° 38' 02.20" | | |
| 外观 | 深棕色 | 深黄色 | 棕色 |
| 采样断面深度 | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |
| 土壤类型 | 黏土 | 黏土 | 黏土 |
| 母质类型 | 运积母质 | 运积母质 | 运积母质 |
| 项目 | 结果 | 结果 | 结果 |
| pH 值 | 7.85 | 7.71 | 7.78 |
| 六价铬 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 铜 | 28.7 | 21.8 | 35.0 |
| 铅 | 137 | 40.8 | 47.7 |
| 镉 | 0.130 | 0.106 | 0.118 |
| 镍 | 54.3 | 43.9 | 65.3 |
| 汞 | 0.492 | 0.493 | 0.391 |
| 砷 | 9.30 | 8.84 | 19.8 |
| 四氯化碳* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 氯仿* | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} |

| 采样点名称 | 5 号采样点 | | |
|---------------|---|------------------------|------------------------|
| 经纬度 | E: 120° 22' 15.60" N: 30° 38' 02.20" | | |
| 外观 | 深棕色 | 深黄色 | 棕色 |
| 采样断面深度 | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |
| 土壤类型 | 黏土 | 黏土 | 黏土 |
| 母质类型 | 运积母质 | 运积母质 | 运积母质 |
| 项目 | 结果 | 结果 | 结果 |
| 氯甲烷* | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} |
| 1,1-二氯乙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 1,2-二氯乙烷* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 1,1-二氯乙烯* | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} |
| 顺-1,2-二氯乙烯* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 反-1,2-二氯乙烯* | <1.4×10 ^{-3*} | <1.4×10 ^{-3*} | <1.4×10 ^{-3*} |
| 二氯甲烷* | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} |
| 1,2-二氯丙烷* | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} |
| 1,1,1,2-四氯乙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 1,1,2,2-四氯乙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 四氯乙烯* | <1.4×10 ^{-3*} | <1.4×10 ^{-3*} | <1.4×10 ^{-3*} |
| 1,1,1-三氯乙烷* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 1,1,2-三氯乙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 三氯乙烯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 1,2,3-三氯丙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 氯乙烯* | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} |
| 苯* | <1.9×10 ^{-3*} | <1.9×10 ^{-3*} | <1.9×10 ^{-3*} |
| 氯苯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 1,2-二氯苯* | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} |
| 1,4-二氯苯* | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} |
| 乙苯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 苯乙烯* | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} |
| 甲苯* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |

| 采样点名称 | 5 号采样点 | | |
|----------------|---|------------------------|------------------------|
| 经纬度 | E: 120° 22' 15.60" N: 30° 38' 02.20" | | |
| 外观 | 深棕色 | 深黄色 | 棕色 |
| 采样断面深度 | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |
| 土壤类型 | 黏土 | 黏土 | 黏土 |
| 母质类型 | 运积母质 | 运积母质 | 运积母质 |
| 项目 | 结果 | 结果 | 结果 |
| 间二甲苯+对二甲苯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 邻二甲苯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 硝基苯* | <0.09* | <0.09* | <0.09* |
| 2-氯酚* | <0.06* | <0.06* | <0.06* |
| 苯并(a)蒽* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 苯并(a)芘* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 苯并(b)荧蒽* | <0.2* | <0.2* | <0.2* |
| 苯并(k)荧蒽* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 蒽* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 二苯并(a,h)蒽* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 茚并(1,2,3-cd)芘* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 萘* | <0.09* | <0.09* | <0.09* |
| 苯胺* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |

表 6：2019 年 10 月 14 日浙江中誉五金有限公司土壤检测结果表

pH 值：无量纲；单位：mg/kg

| 采样点名称 | 6 号采样点 | | |
|--------|---|----------|----------|
| 经纬度 | E: 120° 22' 17.77" N: 30° 38' 00.89" | | |
| 外观 | 深棕色 | 深黄色 | 棕色 |
| 采样断面深度 | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |
| 土壤类型 | 黏土 | 黏土 | 黏土 |
| 母质类型 | 运积母质 | 运积母质 | 运积母质 |

| 项目 | 结果 | 结果 | 结果 |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| pH 值 | 7.55 | 7.42 | 7.40 |
| 六价铬 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 铜 | 29.1 | 20.5 | 27.4 |
| 铅 | 23.2 | 63.4 | 28.1 |
| 镉 | 0.067 | 0.087 | 0.278 |
| 镍 | 59.0 | 57.4 | 54.6 |
| 汞 | 0.492 | 0.483 | 0.418 |
| 砷 | 7.59 | 8.29 | 8.00 |
| 总石油烃* | 22* | 13* | 20* |
| 四氯化碳* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 氯仿* | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} |
| 氯甲烷* | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} |
| 1,1-二氯乙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 1,2-二氯乙烷* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 1,1-二氯乙烯* | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} |
| 顺-1,2-二氯乙烯* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 反-1,2-二氯乙烯* | <1.4×10 ^{-3*} | <1.4×10 ^{-3*} | <1.4×10 ^{-3*} |
| 二氯甲烷* | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} |
| 1,2-二氯丙烷* | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} |
| 1,1,1,2-四氯乙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 1,1,2,2-四氯乙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 四氯乙烯* | <1.4×10 ^{-3*} | <1.4×10 ^{-3*} | <1.4×10 ^{-3*} |
| 1,1,1-三氯乙烷* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 1,1,2-三氯乙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 三氯乙烯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 1,2,3-三氯丙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 氯乙烯* | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} |
| 苯* | <1.9×10 ^{-3*} | <1.9×10 ^{-3*} | <1.9×10 ^{-3*} |
| 氯苯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |

| 采样点名称 | 6 号采样点 | | |
|----------------|---|------------------------|------------------------|
| 经纬度 | E: 120° 22' 17.77" N: 30° 38' 00.89" | | |
| 外观 | 深棕色 | 深黄色 | 棕色 |
| 采样断面深度 | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |
| 土壤类型 | 黏土 | 黏土 | 黏土 |
| 母质类型 | 运积母质 | 运积母质 | 运积母质 |
| 项目 | 结果 | 结果 | 结果 |
| 1,2-二氯苯* | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} |
| 1,4-二氯苯* | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} |
| 乙苯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 苯乙烯* | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} |
| 甲苯* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 间二甲苯+对二甲苯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 邻二甲苯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 硝基苯* | <0.09* | <0.09* | <0.09* |
| 2-氯酚* | <0.06* | <0.06* | <0.06* |
| 苯并(a)蒽* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 苯并(a)芘* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 苯并(b)荧蒽* | <0.2* | <0.2* | <0.2* |
| 苯并(k)荧蒽* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 蒽* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 二苯并(a,h)蒽* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 茚并(1,2,3-cd)芘* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 萘* | <0.09* | <0.09* | <0.09* |
| 苯胺* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |

备注：1、我机构无结果右上角带有“*”符号的相关资质技术能力。

2、结果右上角带有“*”符号的均为委托苏州汉宜检测科技有限公司检测（报告编号：HX19102586，计量认证资质证书编号 171012050549）。

表 7: 2019 年 10 月 14 日浙江中誉五金有限公司土壤检测结果表

pH 值: 无量纲; 单位: mg/kg

| 采样点名称 | 7 号采样点 | | |
|---------------|--|------------------------|------------------------|
| 经纬度 | E: 120° 37' 31.63" N: 30.63' 18.19" | | |
| 外观 | 深棕色 | 深黄色 | 棕色 |
| 采样断面深度 | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |
| 土壤类型 | 黏土 | 黏土 | 黏土 |
| 母质类型 | 运积母质 | 运积母质 | 运积母质 |
| 项目 | 结果 | 结果 | 结果 |
| pH 值 | 7.43 | 7.48 | 7.32 |
| 六价铬 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 铜 | 319 | 285 | 17.9 |
| 铅 | 86.0 | 83.4 | 29.1 |
| 镉 | 0.551 | 0.446 | 0.213 |
| 镍 | 159 | 157 | 50.8 |
| 汞 | 0.378 | 0.413 | 0.261 |
| 砷 | 85.8 | 64.8 | 17.2 |
| 总石油烃* | 28* | 25* | 10* |
| 四氯化碳* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 氯仿* | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} |
| 氯甲烷* | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} |
| 1,1-二氯乙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 1,2-二氯乙烷* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 1,1-二氯乙烯* | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} |
| 顺-1,2-二氯乙烯* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 反-1,2-二氯乙烯* | <1.4×10 ^{-3*} | <1.4×10 ^{-3*} | <1.4×10 ^{-3*} |
| 二氯甲烷* | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} |
| 1,2-二氯丙烷* | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} |
| 1,1,1,2-四氯乙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 1,1,2,2-四氯乙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |

| 采样点名称 | 7 号采样点 | | |
|-------------|--|------------------------|------------------------|
| 经纬度 | E: 120° 37' 31.63" N: 30.63' 18.19" | | |
| 外观 | 深棕色 | 深黄色 | 棕色 |
| 采样断面深度 | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |
| 土壤类型 | 黏土 | 黏土 | 黏土 |
| 母质类型 | 运积母质 | 运积母质 | 运积母质 |
| 项目 | 结果 | 结果 | 结果 |
| 四氯乙烯* | <1.4×10 ^{-3*} | <1.4×10 ^{-3*} | <1.4×10 ^{-3*} |
| 1,1,1-三氯乙烷* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 1,1,2-三氯乙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 三氯乙烯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 1,2,3-三氯丙烷* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 氯乙烯* | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} | <1.0×10 ^{-3*} |
| 苯* | <1.9×10 ^{-3*} | <1.9×10 ^{-3*} | <1.9×10 ^{-3*} |
| 氯苯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 1,2-二氯苯* | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} |
| 1,4-二氯苯* | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} | <1.5×10 ^{-3*} |
| 乙苯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 苯乙烯* | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} | <1.1×10 ^{-3*} |
| 甲苯* | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} | <1.3×10 ^{-3*} |
| 间二甲苯+对二甲苯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 邻二甲苯* | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} | <1.2×10 ^{-3*} |
| 硝基苯* | <0.09* | <0.09* | <0.09* |
| 2-氯酚* | <0.06* | <0.06* | <0.06* |
| 苯并(a)蒽* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 苯并(a)芘* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 苯并(b)荧蒽* | <0.2* | <0.2* | <0.2* |
| 苯并(k)荧蒽* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 蒎* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 二苯并(a,h)蒽* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 采样点名称 | 7 号采样点 | | |
| 经纬度 | E: 120° 37' 31.63" N: 30.63' 18.19" | | |
| 外观 | 深棕色 | 深黄色 | 棕色 |
| 采样断面深度 | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |
| 土壤类型 | 黏土 | 黏土 | 黏土 |
| 母质类型 | 运积母质 | 运积母质 | 运积母质 |
| 项目 | 结果 | 结果 | 结果 |
| 茚并(1,2,3-cd)芘* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |
| 萘* | <0.09* | <0.09* | <0.09* |
| 苯胺* | <0.1* | <0.1* | <0.1* |

备注：1、我机构无结果右上角带有“*”符号的相关资质技术能力。

2、结果右上角带有“*”符号的均为委托苏州汉宣检测科技有限公司检测（报告编号：HX19102581，计量认证资质证书编号 171012050549）。

表 8：2019 年 10 月 21 日浙江中誉五金有限公司地下水检测结果表

单位：mg/L；pH 值：无量纲

| 采样点名称 | 1#污水处理站 | 6#危废仓库 | 7#地下水对照点 |
|-------|---|---|--|
| 经纬度 | E: 120° 22' 17.00" N: 30° 38' 01.42" | E: 120° 22' 17.77" N: 30° 38' 00.89" | E: 120° 37' 31.63" N: 30.63' 18.19" |
| 样品性状 | 微黄、微浑 | 微黄、微浑 | 微黄、微浑 |
| pH 值 | 7.34 | 7.28 | 6.98 |
| 钾 | 6.36 | 15.7 | 12.0 |
| 钙 | 175 | 99.5 | 152 |
| 钠 | 88.4 | 93.7 | 88.3 |
| 镁 | 50.0 | 61.4 | 74.2 |
| 碳酸根 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 碳酸氢根 | 245 | 115 | 639 |
| 氯离子 | 455 | 402 | 176 |
| 硫酸根 | 72.0 | 123 | 54.2 |

| 采样点名称 | 1#污水处理站 | 6#危废仓库 | 7#地下水对照点 |
|--------|---|---|--|
| 经纬度 | E: 120° 22' 17.00" N: 30° 38' 01.42" | E: 120° 22' 17.77" N: 30° 38' 00.89" | E: 120° 37' 31.63" N: 30.63' 18.19" |
| 样品性状 | 微黄、微浑 | 微黄、微浑 | 微黄、微浑 |
| 高锰酸盐指数 | 4.85 | 5.28 | 3.74 |
| 氨氮 | 0.142 | 0.311 | 0.360 |
| 溶解性总固体 | 1.59×10^3 | 2.62×10^3 | 3.07×10^3 |
| 总硬度 | 617 | 934 | 1.50×10^3 |
| 硫酸盐 | 72.0 | 123 | 54.2 |
| 氯化物 | 455 | 402 | 176 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.072 | 1.23 | 0.141 |
| 硝酸盐氮 | 0.018 | 1.50 | 1.32 |
| 铁 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 锰 | 0.539 | 0.539 | 1.16 |
| 铅 | $<1.0 \times 10^{-3}$ | 1.27×10^{-3} | $<1.0 \times 10^{-3}$ |
| 镉 | $<1.0 \times 10^{-4}$ | 4.67×10^{-4} | 3.79×10^{-4} |
| 铜 | 1.07×10^{-2} | 1.84×10^{-2} | 4.71×10^{-3} |
| 锌 | <0.02 | 0.025 | 0.040 |
| 汞 | 6.7×10^{-4} | 6.4×10^{-4} | 5.2×10^{-4} |
| 砷 | 1.00×10^{-2} | 7.2×10^{-3} | 7.1×10^{-3} |
| 六价铬 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |

地下水检测点位示意图如下：“☆”为地下水检测点；土壤检测点位示意图如下：“□”为土壤检测点；



结论:

无

以下空白

编制人: 郑春茜 审核人: _____ 批准人: _____ 批准日期: 2019-10-31